

## ARSIP FOTO LAPANGAN

# Saluran Duren Sawit

Dokumentasi 22-23 Oktober 2026



**36 foto unik | 40 pengiriman foto | 2 video | 1 undangan PDF**

Foto asli tersedia di paket arsip. Metadata waktu berdasarkan pesan WhatsApp.

DOKUMEN INTERNAL - foto belum setara dengan hasil pemeriksaan / opname / penerimaan pekerjaan

## Ringkasan arsip media

|           |               |          |           |          |              |          |                       |
|-----------|---------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|-----------------------|
| <b>36</b> | Foto asli JPG | <b>2</b> | Video MP4 | <b>1</b> | PDF undangan | <b>4</b> | Pengiriman ulang foto |
|-----------|---------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|-----------------------|

### Kelompok dokumentasi

- 22 Okt: 14 foto, termasuk pengiriman precast dan dokumen pengangkutan.
- 23 Okt: 22 foto, termasuk kegiatan galian, pemeriksaan material, dan dokumen.
- Dua video ikut arsip; masing-masing tercatat dalam register media, bukan foto.

### Prinsip pembacaan bukti

- Tanggal/jam yang dicantumkan merupakan waktu pengiriman WA, bukan waktu pemotretan.
- Deskripsi visual dibuat dari objek yang tampak pada foto; tidak menyatakan mutu/volume.
- Lokasi per foto hanya dicantumkan bila ada konteks chat; tetap perlu konfirmasi lapangan.
- Nomor foto, nama berkas asli, pengirim dan hash SHA-256 dicatat dalam register Excel.
- Dokumen yang terlihat pada foto tidak otomatis membuktikan jumlah barang telah diterima.

22 Oktober 2026

Foto 01-02 dari 36

DS26-F-001 | 22/10/2026 11:53

Lapangan



Truk dump berada di jalan lingkungan

Pesan 22/10/2026 11:53 | IMG-20261022-WA0024.jpg

DS26-F-002 | 22/10/2026 11:53

Lapangan



Personel dan truk dump di area pekerjaan

Pesan 22/10/2026 11:53 | IMG-20261022-WA0025.jpg

22 Oktober 2026

Foto 03-04 dari 36

DS26-F-003 | 22/10/2026 12:37

Lapangan



Truk dump dan aktivitas kendaraan di ruas pekerjaan

Pesan 22/10/2026 12:37 | IMG-20261022-WA0032.jpg

DS26-F-004 | 22/10/2026 12:37

Lapangan



Truk dump pada ruas jalan lingkungan

Pesan 22/10/2026 12:37 | IMG-20261022-WA0033.jpg

22 Oktober 2026

Foto 05-06 dari 36

DS26-F-005 | 22/10/2026 14:39

Lapangan



Truk pengangkut elemen beton pracetak

Pesan 22/10/2026 14:39 | IMG-20261022-WA0047.jpg

Dikirim ulang: 16:27

DS26-F-006 | 22/10/2026 16:16

Lapangan



Tumpukan elemen box culvert beton pracetak

Pesan 22/10/2026 16:16 | IMG-20261022-WA0057.jpg

22 Oktober 2026

Foto 07-08 dari 36

DS26-F-007 | 22/10/2026 16:16

Lapangan



Susunan box culvert dan penutup precast

Pesan 22/10/2026 16:16 | IMG-20261022-WA0058.jpg

DS26-F-008 | 22/10/2026 16:24

Lapangan



Elemen box culvert tersimpan di area terbuka

Pesan 22/10/2026 16:24 | IMG-20261022-WA0060.jpg

22 Oktober 2026

Foto 09-10 dari 36

DS26-F-009 | 22/10/2026 16:24

Lapangan



Susunan box culvert di samping material bongkaran

Pesan 22/10/2026 16:24 | IMG-20261022-WA0061.jpg

DS26-F-010 | 22/10/2026 17:42

Lapangan



Susunan beberapa box culvert beton pracetak

Pesan 22/10/2026 17:42 | IMG-20261022-WA0069.jpg

22 Oktober 2026

Foto 11-12 dari 36

DS26-F-011 | 22/10/2026 17:42

Lapangan



Elemen saluran beton pracetak ditata di tepi jalan

Pesan 22/10/2026 17:42 | IMG-20261022-WA0070.jpg

DS26-F-012 | 22/10/2026 17:42

Lapangan



Pelat/penutup beton pracetak ditata di tepi jalan

Pesan 22/10/2026 17:42 | IMG-20261022-WA0071.jpg

22 Oktober 2026

Foto 13-14 dari 36

DS26-F-013 | 22/10/2026 19:20

Dokumen



Foto dokumen pengiriman atau penerimaan material

Pesan 22/10/2026 19:20 | IMG-20261022-WA0076.jpg

DS26-F-014 | 22/10/2026 19:21

Dokumen



Foto dokumen pengiriman atau penerimaan material

Pesan 22/10/2026 19:21 | IMG-20261022-WA0078.jpg

23 Oktober 2026

Foto 15-16 dari 36

DS26-F-015 | 23/10/2026 07:51

Lapangan



Truk dump pada ruas jalan di area proyek

Pesan 23/10/2026 07:51 | IMG-20261023-WA0018.jpg

DS26-F-016 | 23/10/2026 07:57

Lapangan



Pekerja melakukan aktivitas pada galian saluran

Pesan 23/10/2026 07:57 | IMG-20261023-WA0021.jpg

Dikirim ulang: 08:22

23 Oktober 2026

Foto 17-18 dari 36

DS26-F-017 | 23/10/2026 08:22

Lapangan



Truk dump membawa material tanah hasil galian

Pesan 23/10/2026 08:22 | IMG-20261023-WA0024.jpg

DS26-F-018 | 23/10/2026 09:00

Lapangan



Truk dump berada dekat timbunan tanah galian

Pesan 23/10/2026 09:00 | IMG-20261023-WA0025.jpg

23 Oktober 2026

Foto 19-20 dari 36

DS26-F-019 | 23/10/2026 10:06

Lapangan



Kondisi galian saluran dan perlindungan terpal

Pesan 23/10/2026 10:06 | IMG-20261023-WA0028.jpg

DS26-F-020 | 23/10/2026 10:07

Lapangan



Truk dump di jalan lingkungan

Pesan 23/10/2026 10:07 | IMG-20261023-WA0029.jpg

23 Oktober 2026

Foto 21-22 dari 36

DS26-F-021 | 23/10/2026 10:07

Dokumen




Foto lembar dokumen bertanda tangan

Pesan 23/10/2026 10:07 | IMG-20261023-WA0030.jpg

Dikirim ulang: 13:18

DS26-F-022 | 23/10/2026 10:08

Dokumen



Foto formulir/surat jalan material

Pesan 23/10/2026 10:08 | IMG-20261023-WA0031.jpg

23 Oktober 2026

Foto 23-24 dari 36

DS26-F-023 | 23/10/2026 12:17

Dokumen



Foto formulir/surat jalan material

Pesan 23/10/2026 12:17 | IMG-20261023-WA0039.jpg

DS26-F-024 | 23/10/2026 12:17

Dokumen



Foto formulir/surat jalan material

Pesan 23/10/2026 12:17 | IMG-20261023-WA0040.jpg

23 Oktober 2026

Foto 25-26 dari 36

DS26-F-025 | 23/10/2026 12:38

Lapangan



Petugas berkumpul untuk pemeriksaan elemen precast

Pesan 23/10/2026 12:38 | IMG-20261023-WA0041.jpg

DS26-F-026 | 23/10/2026 12:38

Lapangan



Pemeriksaan elemen pracetak dan pelat penutup

Pesan 23/10/2026 12:38 | IMG-20261023-WA0042.jpg

23 Oktober 2026

Foto 27-28 dari 36

DS26-F-027 | 23/10/2026 12:38

Lapangan



Petugas mencatat atau memeriksa material precast

Pesan 23/10/2026 12:38 | IMG-20261023-WA0043.jpg

DS26-F-028 | 23/10/2026 12:38

Lapangan



Petugas melakukan pemeriksaan pada elemen precast

Pesan 23/10/2026 12:38 | IMG-20261023-WA0044.jpg

23 Oktober 2026

Foto 29-30 dari 36

DS26-F-029 | 23/10/2026 12:40

Lapangan



Pemeriksaan bersama di sekitar material uji

Pesan 23/10/2026 12:40 | IMG-20261023-WA0045.jpg

DS26-F-030 | 23/10/2026 12:40

Lapangan



Petugas/pihak terkait berkumpul di ruas pekerjaan

Pesan 23/10/2026 12:40 | IMG-20261023-WA0047.jpg

23 Oktober 2026

Foto 31-32 dari 36

DS26-F-031 | 23/10/2026 13:17

Dokumen




Foto dokumen hasil/administrasi pemeriksaan

Pesan 23/10/2026 13:17 | IMG-20261023-WA0053.jpg

Dikirim ulang: 13:17

DS26-F-032 | 23/10/2026 14:08

Lapangan



Truk dump mengangkut tanah/material galian

Pesan 23/10/2026 14:08 | IMG-20261023-WA0063.jpg

23 Oktober 2026

Foto 33-34 dari 36

DS26-F-033 | 23/10/2026 14:08

Dokumen



Foto formulir/surat jalan material

Pesan 23/10/2026 14:08 | IMG-20261023-WA0064.jpg

DS26-F-034 | 23/10/2026 15:55

Lapangan



Tampak galian saluran dan material hasil penggalian

Pesan 23/10/2026 15:55 | IMG-20261023-WA0076.jpg

23 Oktober 2026

Foto 35-36 dari 36

DS26-F-035 | 23/10/2026 16:06

Dokumen



Foto formulir/surat jalan material

Pesan 23/10/2026 16:06 | IMG-20261023-WA0084.jpg

DS26-F-036 | 23/10/2026 17:35

Lapangan



Pekerja dan elemen beton berada di area galian

Pesan 23/10/2026 17:35 | IMG-20261023-WA0095.jpg

## Hasil pengarsipan dan tindak lanjut

### Foto asli tersedia

36 file JPG berhasil dibuka dan dibukukan berdasarkan nama asli.

### Perbedaan jumlah pengiriman

40 pesan pengiriman foto merujuk pada 36 file; empat nama file dikirim ulang.

### Keterangan lokasi

Sebagian pesan menyebut Jalan Pendidikan dan Jalan Kecubung, tetapi belum semua foto bisa dipetakan ke lokasi secara pasti.

### Bukti pendukung

Tersedia 2 video, 1 undangan hammer test, dan sejumlah foto dokumen/surat jalan.

### Validasi diperlukan

Mutu precast, hasil uji, dimensi, volume, penerimaan dan realisasi pekerjaan memerlukan berita acara serta pemeriksaan teknis.

Catatan: album ini bukan berita acara pengujian, opname, atau serah terima pekerjaan.